

TACHOMETR KONTAKTOWY LCD MIERNIK OBROTÓW

model: GM40

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Dziękujemy za zakup Tachometru.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i
zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

Tachometr jest przydatnym urządzeniem w przemyśle maszynowym. Służy do mierzenia szybkości obrotów, prędkość liniową oraz częstotliwość silników elektrycznych, ostrzy, wałków itp. Jest również szeroko stosowany w przemysłach takich jak tekstylnym, samochodowym, lotniczym i w stocznich.

Zalety:

- (a) Mierzenie maksymalnych, minimalnych oraz średnich wartości. Możliwe również wstrzymanie pomiaru.
- (b) Szeroki zakres pomiarowy i wysoka rozdzielczość.
- (c) Wskaźnik niskiego poziomu baterii, podświetlany wyświetlacz LCD i automatyczne wyłączanie.
- (d) Posiada najnowszy mikroprocesor i najnowsza technologię laserową, co pozwala urządzeniu być bardziej inteligentne i niezawodne.
- (e) Pełnowymiarowy ekran LCD z przejrzystymi funkcjami.
- (f) Solidna i trwała konstrukcja. Całe urządzenie posiada trwałe i zoptymalizowane elementy elektroniczne, solidna i trwała obudowa, wygodne i łatwe obsługiwanie urządzenia.

Specyfikacja techniczna


- **Stan:** Fabrycznie NOWY
- **Wyświetlacz LCD:** 5 cyfr o wysokości 18mm
- **Zakres pomiaru:** 0.5~19999
- **Rozdzielczość pomiaru:** 0.1 (0.5~999.9), 1 (1000~19999)\
- **Dokładność pomiaru:** 0.05%+1
- **Czas próbkowania:** 0.8s (60RPM lub wyżej)
- **Zasilanie:** dwie baterie 1.5V AAA
- **Temperatura pracy:** 0-50°C
- **Zasilanie:** 1.5x2 AAA
- **Rozmiar:** 51x27x144 mm
- **Waga:** 240g



1. Końcówka do pomiaru dotykowego
2. Wyświetlacz
3. Pamięć urządzenia
4. Włącz/Wyłącz oraz Podświetlenie
5. Rozpoczęcie/Zatrzymanie pomiaru



2. Opis wyświetlacza



- a. Poziom baterii
- b. Podświetlenie
- c. Sygnał pomiaru
- d. Maksymalna wartość
- e. Minimalna wartość
- f. Ostatnia wartość
- g. Średnia wartość
- h. Wartość pomiaru
- i. Jednostka pomiaru

3. Instrukcja użytkowania

a. Przycisk włączania/wyłączania oraz podświetlenie ekranu

Przetrzymaj przycisk Włączania, aby uruchomić tachometr. Naciśnij ten sam przycisk, aby podświetlić ekran. Przetrzymaj ponownie ten przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

b. Tachometr posiada funkcję automatycznego wyłączania. Jest uruchamiana przy krótkim naciśnięciu przycisku Włączania (urządzenie wyłączy się po jednej minucie braku aktywności). Aby wyłączyć tę funkcję, należy przy następnym uruchamianiu urządzenia przetrzymać na około 3 sekundy przycisk Włączania.

c. Rozpocznij / zatrzymaj pomiar

Krótkie naciśnięcie przycisku pomiaru (5) włączy/wyłączy funkcję pomiaru.

Ta funkcja jest wyłączona przy uruchomieniu tachometru (wyświetla się napis CLOSE).

d. Zmiana jednostki prędkości

Przetrzymaj przycisk MEM (3), aby zmienić jednostki.

e. Ustawienie trybu pomiaru – MAX/MIN/LAST/AVG

Będąc w trybie CLOSE, naciśnij krótko przycisk MEM (3), aby zmieniać tryby pomiaru.


f. Wskaźnik poziomu baterii

Jeśli poziom napięcia baterii jest niższy niż 2.2V, wskaźnik ten zaczyna mrugać. Oznacza to, że poziom baterii jest niski i powinna ona zostać wymieniona.

IMPORTER:

INGEO Grzegorz Popławski
Al. Piłsudskiego 20A/17
15-446 Białystok
www.elexpress.pl

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że nie można wyrzucać niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkty można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych bądź elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol ważny jest tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

